

Видеопаспорт доступности к зданию Детской музыкальной школы № 11, по адресу ул. Мартехова, 11

Наименование структурно-функциональной зоны	Фотографии		пояснение
Остановки: (ул. Шишкина Автобусы: № № 31, 50, 115) **(ул. Советов Автобус № 30,32,56)**			Остановка общественного транспорта находится в трехстах метрах от школы

Пешеходный переход		- пешеходный переход оборудован местом для съезда инвалидной коляски


Место для парковки		- отсутствует место для парковки транспортного средства инвалида - отсутствие знака, разметки,

Здание учреждения		Учреждение расположено на первом этаже жилого многоквартирного дома, 1962 года постройки.
Путь движения на территории	 	Пути движения асфальтированы, без препятствий. Доступно.

Информационный щит			Информация о названии учреждения
Входная площадка перед дверью			Без препятствий, доступно

Название учреждения			Название, адрес и режим работы учреждения на Брайле. Доступно.
Дверь (входная)			Дверной проем имеет порог и перепады высоты пола. Высота или перепад высот превышает 0,025 м. Ширина дверного проемов в стене менее 1,2 м.



Возможность прохода кресла коляски			На входе устанавливается телескопический пандус (при необходимости)



Коридор (вестибюль, зона ожидания)			

Коридор (вестибюль, зона ожидания)			Ширина пути движения в коридорах 1,5 м, доступно для движения кресла-коляски в одном направлении.
Лестница (внутри здания)	ОТСУТСТВУЕТ (школа располагается на первом этаже в жилом доме)		

Пандус (внутри здания)			

Дверь в учебный кабинет		Ширина дверных и открытых проемов в стене менее 0,9 м. Расширить дверной проем нет технической возможности
Пути эвакуации, запасный выход		Дверной проем имеет порог и перепады высоты пола. Высота или перепад высот превышает 0,025 м. Устранить перепад высоты нет технической возможности

Концертный зал			Дверной проем имеет порог и перепады высоты пола
Кабинетная форма обслуживания			Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью менее 1,2м. Дверной проем имеет порог и перепады высоты пола. Высота или перепад высот превышает 0,025 м. Расширить дверной проем нет технической возможности

Туалетная комната			Геометрические параметры зон, используемых инвалидами, в том числе на креслах-колясках, в санитарно-бытовых помещениях общественных и производственных зданий не соответствуют Расширить дверной проем нет технической возможности.
Бытовая комната (гардеробная)			Геометрические параметры зон, используемых инвалидами, в том числе на креслах-колясках, в санитарно-бытовых помещениях общественных и производственных не соответствуют Расширить дверной проем нет технической возможности.

Наличие кнопки вызова			Справа от входной двери размещена уличная кнопка вызова персонала.

Данный объект не обеспечен элементами доступности и мерами оказания услуг всех категорий инвалидов. Работы по адаптации учреждения не представляются возможными, так как МБУ ДО «Детская музыкальная школа №11» расположено на первом этаже жилого многоквартирного дома.